



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 24/07/2025		LOCALITA' CENTRO SERVIZI AUTO SRL , Via Pradellona 6, 60030, PRADELLONA (AN)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) DUCATO (PC) 33 Mh2 2.3 Mult					TARGA GE082SS			TELAIO ZFA25000002S37521			1° IMMATRICOLAZ. 17/03/2021		
KM. 68188		COLORE. Bianco Ducato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
	Kit gonfiaggio									100,00		100,00	
	Smacchiatura									70,00		70,00	
	Chiave primaria danneggiata												
	Seconda chiave mancante												
0376	Paraurti ant. lat. SX	L	1,00	L		L	1,00						
0376	Scomposizione paraurti SX												
0376	Paraurti ant. lat. DX	L	1,00	L		L	1,00						
0376	Scomposizione paraurti DX												
2168	Porta ant. SX	L	0,65	L	0,85	L	1,20						
2006	Parete lat. ant. SX	L	0,35	L	0,85	L	3,30						
2012	Parete lat. post. SX	M	0,60	M	2,45	M	6,50						
1993	Paraurti post. centr.	S	0,40	S		S				173,60	S17	144,09	
1993	Scomposizione paraurti		0,30										
0868	Fanale post. SX	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27	
2000	Paraurti post. lat. SX	S	0,40	S		S				192,33	S17	159,63	
2000	Scomposizione paraurti SX												
2177	Porta carico post. a battente Lamierata SX	S	1,90	S	1,40	S	4,70			1368,84	S17	1136,14	
4850	Modanatura porta carico post. a battente SX	S		S		S				108,94	S17	90,42	
4850	Modanatura porta carico post. a battente DX	S		S		S				117,81	S17	97,78	
2558	Angolare post. compl. SX	M	1,10	M	2,45	M	2,55						
TOTALE TEMPI		SR		LA		VE		ME		TOTALE RICAMBI			
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO %		ORE SUPPLEMENTO FINITURA % MAX ORE			ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA			TOTALE ORE SUPPLEMENTARI			TOTALE ORE VERNICIATURA		
						RICAMBI							
						MATER. DI CONSUMO							
						ORE €/ORA							
						USO DIME							
						SMALTIMENTO RIFIUTI							
						MANODOPERA CARR.							
						ORE €/ORA							
						MANODOPERA MECC.							
ORE €/ORA													
IMPONIBILE													
IVA													
TOTALE COMPLESSIVO													
CODICE PERITO	FIRMA			RUOLO N.		FERMO TECNICO GIORNI			FOGLIO 1				



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 24/07/2025		LOCALITA' CENTRO SERVIZI AUTO SRL , Via Pradellona 6, 60030, PRADELLONA (AN)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) DUCATO (PC) 33 Mh2 2.3 Mult					TARGA GE082SS		TELAIO ZFA25000002S37521		1° IMMATRICOLAZ. 17/03/2021				
KM. 68188		COLORE. Bianco Ducato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
2012	Parete lat. post. DX	L	0,40	L	0,85	L	3,30						
2175	Porta carico lat. scorrevole DX	L	0,35	L	0,85	L	2,35						
7730	Longherina inf. parete lat. ant. DX	L	1,00	L	1,00	L	2,00						
2411	Retrovisore est. DX	S		S		S				254,80	S17	211,48	
8661	Fanalino lat. retrovisore est. DX	S		S		S				34,99	S17	29,04	
1030	Fodera cuscino sedile ant. nero/grigio SX	S		S		S				344,25	S17	285,73	
2487	Portaoggetti inf. lat. cruscotto	S		S		S				271,12	S17	225,03	
TOTALE TEMPI				SR 9,65		LA 10,70		VE 27,90		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 2763,61	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 4,19		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 3,00			ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60			TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 8,79			TOTALE ORE VERNICIATURA 36,69		
NOTE Pneumatico ant dx - Kumho - 215/70/15 - estivo - 7 mm Pneumatico ant sx - Kumho - 215/70/15 - estivo - 7 mm Pneumatico post dx - Kumho - 215/70/15 - estivo - 7 mm Pneumatico post sx - Kumho - 215/70/15 - estivo - 7 mm Periziato con tempo sereno								RICAMBI		2763,61			
								MATER. DI CONSUMO ORE 36,69 €/ORA 12,00		440,28			
								USO DIME		0,00			
								SMALTIMENTO RIFIUTI		25,00			
								MANODOPERA CARR. ORE 57,04 €/ORA 45,00		2566,80			
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
								IMPONIBILE		5795,69			
								IVA		1275,05			
								TOTALE COMPLESSIVO		7070,74			
CODICE PERITO 141		FIRMA			RUOLO N. 0000			FERMO TECNICO GIORNI 8		FOGLIO 2			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 24/07/2025		LOCATION CENTRO SERVIZI AUTO SRL , Via Pradellona 6, 60030, PRADELLONA (AN)										
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) DUCATO (PC) 33 Mh2 2.3 Mult					PLATE GE082SS			CHASSIS ZFA25000002S37521			1st REGISTRATION. 17/03/2021	
KM. 68188		COLOR. Bianco ducato			ENAMEL TYPE Metall/doppio							
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire inflation kit									100,00		100,00
	Stain removal									70,00		70,00
	Primary key damaged											
	Second key missing											
0376	Lateral front bumper Sx	L	1,00	L		L	1,00					
0376	Bumper dismantling Sx											
0376	Lateral front bumper Dx	L	1,00	L		L	1,00					
0376	Bumper dismantling Dx											
2168	Front door Sx	L	0,65	L	0,85	L	1,20					
2006	Front lateral wall Sx	L	0,35	L	0,85	L	3,30					
2012	Rear lateral wall Sx	M	0,60	M	2,45	M	6,50					
1993	Centre rear bumper	S	0,40	S		S				173,60	S17	144,09
1993	Bumper dismantling		0,30									
0868	Tail light Sx	S	0,20	S		S				258,16	S17	214,27
2000	Lateral rear bumper Sx	S	0,40	S		S				192,33	S17	159,63
2000	Bumper dismantling Sx											
2177	Porta load rear a swing lamierata Sx	S	1,90	S	1,40	S	4,70			1368,84	S17	1136,14
4850	Side hinged tailgate moulding Sx	S		S		S				108,94	S17	90,42
4850	Side hinged tailgate moulding Dx	S		S		S				117,81	S17	97,78
2558	Complete rear corner bracket Sx	M	1,10	M	2,45	M	2,55					
TOTAL TIMES		SR		LA		VE		ME		TOTAL SPARE PARTS		
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS %		FINISHING SUPPLEMENT HOURS % MAX HOURS			ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING			TOTAL ADDITIONAL HOURS			TOTAL PAINTING HOURS	
						SPARE PARTS						
						MATER. CONSUMPTION						
						HOURS €/HOUR						
						USE TEMPLATES						
						WASTING DISPOSAL						
						LABOR CARR.						
						HOURS €/HOUR						
						LABOR MECH.						
HOURS €/HOUR												
TAXABLE												
VAT												
TOTAL												
EXPERT CODE	SIGNATURE			ROLE NUMBER			STOP TECHNICIAN DAYS			SHEET 1		



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 24/07/2025	LOCATION CENTRO SERVIZI AUTO SRL , Via Pradellona 6, 60030, PRADELLONA (AN)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) DUCATO (PC) 33 Mh2 2.3 Mult					PLATE GE082SS			CHASSIS ZFA25000002S37521			1st REGISTRATION. 17/03/2021		
KM. 68188	COLOR. Bianco Ducato				ENAMEL TYPE METALL/DOPPIO								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
2012	Rear lateral wall Dx	L	0,40	L	0,85	L	3,30						
2175	Sliding lateral cargo door Dx	L	0,35	L	0,85	L	2,35						
7730	Front lateral wall lower side beam Dx	L	1,00	L	1,00	L	2,00						
2411	External rear view mirror Dx	S		S		S				254,80	S17	211,48	
8661	External rear view mirror turn indicator Dx	S		S		S				34,99	S17	29,04	
1030	Lining cushion seat front nero/grigio Sx	S		S		S				344,25	S17	285,73	
2487	Lateral lower dashboard oddments storage tray	S		S		S				271,12	S17	225,03	
TOTAL TIMES					SR 9,65		LA 10,70		VE 27,90		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 2763,61
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 4,19		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 3,00			ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60			TOTAL ADDITIONAL HOURS 8,79			TOTAL PAINTING HOURS 36,69		
NOTE Right front tire - Kumho - 215/70/15 - Summer - 7 mm Left front tire - Kumho - 215/70/15 - Summer - 7 mm Right rear tire - Kumho - 215/70/15 - Summer - 7 mm Left rear tire - Kumho - 215/70/15 - Summer - 7 mm Appraised in clear weather								SPARE PARTS		2763,61			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 36,69€/HOUR 12,00		440,28			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		25,00			
								LABOR CARR. HOURS 57,04€/HOUR 45,00		2566,80			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00			
								TAXABLE		5795,69			
								VAT		1275,05			
TOTAL		7070,74											
EXPERT CODE 141	SIGNATURE				ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 8			SHEET 2		

Legend

Ff: forfeit

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers