



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 29/07/2025	LOCALITA' TRISCAR SRL , Via Rovigo 11, 10098, RIVOLI (TO)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) MERCEDES VITO (PC) EVITO LONG FP						TARGA GH572PS		TELAIO W1V44760313887513		1° IMMATRICOLAZ. 16/12/2021		
KM. 53525	COLORE. Bianco Artico			TIPO SMALTO PASTELLO/MONO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	presa in carico									0,01		0,01
1981	Paraurti ant.	S	0,90	S		S				386,54	S17	320,83
1981	Scomposizione paraurti		1,00									
1945	Parafango post. SX	L	0,60	L	1,20	L	2,20					
1992	Paraurti post.	S	0,50	S		S				524,99	S17	435,74
1992	Scomposizione paraurti		1,50									
2177	Porta carico post. a battente DX	L	0,60	L	1,10	L	1,60					
1945	Parafango post. DX	L	0,30	L	0,85	L	1,65					
2187	Porta lat.scorrevole DX	L	0,35	L	0,70	L	1,50					
3447	#PRM# Tetto											
	Serie pannelli int.vano carico (4)	S		S		S				240,00	S17	199,20
	Paratia divisoria vano carico/cabina		1,50		2,50		2,50					
	Archi passaruota int.vano carico		1,60		1,50		1,60					
	Modanatura battivaligia vano carico	S		S		S				62,60	S17	51,96
	Campagna di richiamo da eseguire									0,01		0,01
TOTALE TEMPI			SR 8,85		LA 7,85		VE 11,05		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 1007,75	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 1,66		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,27		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 4,53			TOTALE ORE VERNICIATURA 15,58			
NOTE Pneumatico ant dx - Kumho - 225/55/17 - multistagionale - 4.2 mm Pneumatico ant sx - Kumho - 225/55/17 - multistagionale - 4.3 mm Pneumatico post dx - Dunlop - 225/55/17 - estivo - 4.7 mm Pneumatico post sx - Dunlop - 225/55/17 - estivo - 4.6 mm Veicolo sporco esternamente, Cavo di ricarica domestico assente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Periziato con tempo sereno Presente solo cavo di ricarica rapida, da verificare se in origine il veicolo era dotato anche di cavo di ricarica domestico.							RICAMBI		1007,75			
							MATER. DI CONSUMO ORE 15,58 €/ORA 12,00		186,96			
							USO DIME		0,00			
							SMALTIMENTO RIFIUTI		25,00			
							MANODOPERA CARR. ORE 32,28 €/ORA 45,00		1452,60			
							MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
							IMPONIBILE		2672,31			
							IVA		587,91			
TOTALE COMPLESSIVO		3260,22										
CODICE PERITO 108	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 4			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 29/07/2025		LOCATION TRISCAR SRL , Via Rovigo 11, 10098, RIVOLI (TO)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) MERCEDES VITO (PC) EVITO LONG FP					PLATE GH572PS		CHASSIS W1V44760313887513		1st REGISTRATION. 16/12/2021					
KM. 53525		COLOR. Bianco artico			ENAMEL TYPE Pastello/mono									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded			
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME					
	Taking charge									0,01		0,01		
1981	Front bumper	S	0,90	S		S				386,54	S17	320,83		
1981	Bumper dismantling		1,00											
1945	Rear fender Sx	L	0,60	L	1,20	L	2,20							
1992	Rear bumper	S	0,50	S		S				524,99	S17	435,74		
1992	Bumper dismantling		1,50											
2177	Side-hinged tailgate Dx	L	0,60	L	1,10	L	1,60							
1945	Rear fender Dx	L	0,30	L	0,85	L	1,65							
2187	Porta lat.scorrevole Dx	L	0,35	L	0,70	L	1,50							
3447	#PRM# Roof													
	Series panels int.vano load (4)	S		S		S				240,00	S17	199,20		
	Paratia dividing vain carico/cabina		1,50		2,50		2,50							
	Archi wheel arch int.vano load		1,60		1,50		1,60							
	Moulding luggage guard vain load	S		S		S				62,60	S17	51,96		
	Recall campaign to be performed									0,01		0,01		
TOTAL TIMES					SR 8,85		LA 7,85		VE 11,05		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 1007,75	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 1,66		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,27			ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60			TOTAL ADDITIONAL HOURS 4,53			TOTAL PAINTING HOURS 15,58			
NOTE Right front tire - Kumho - 225/55/17 - Multistagionale - 4.2 mm Left front tire - Kumho - 225/55/17 - Multistagionale - 4.3 mm Right rear tire - Dunlop - 225/55/17 - Summer - 4.7 mm Left rear tire - Dunlop - 225/55/17 - Summer - 4.6 mm Veicolo sporco esternamente , Cavo from charging domestico assente , Cavo from charging for colonnina present , Appraised in clear weather Presente solo cavo di ricarica rapida, da verificare se in origine il veicolo era dotato anche di cavo di ricarica domestico.								SPARE PARTS		1007,75				
								MATER. CONSUMPTION HOURS 15,58€/HOUR 12,00		186,96				
								USE TEMPLATES		0,00				
								WASTING DISPOSAL		25,00				
								LABOR CARR. HOURS 32,28€/HOUR 45,00		1452,60				
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00				
								TAXABLE		2672,31				
								VAT		587,91				
TOTAL		3260,22												
EXPERT CODE 108		SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 4			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers